

# NUEVO SOFTWARE DE CONTROL DE ENVASADORAS VERTICALES ENVASEF V5



[www.envasef.com](http://www.envasef.com)

[info@envasef.com](mailto:info@envasef.com)

# CARACTERÍSTICAS

- 3 Modos diferentes de trabajo.
- 20 Programas, 15 bajo contraseña y 5 libres.
- Contraseña de usuario.
- Velocidad de producción ajustable.
- Cuestionario de autoparametrización (Wizard).
- Interface de usuario intuitiva.
- Información de estado en tiempo real.
- Guia de Parámetros incorporada.
- Facil sincronización con todo tipo de dosificadores, marcadores, sistemas de control de calidad...
- Operativo para todos nuestros modelos de Envasadora Vertical.

# INTERFACE INTUITIVA Y SIMPLE



# 3 MODOS DE TRABAJO Y VELOCIDAD AJUSTABLE

The control panel features several functional areas:

- Mode Selection:** Three light blue buttons at the top: "HACER UNA BOLSA" (left), "ARRASTRE CONTINUO" (right), and "ESPERANDO INSTRUCCIONES" (center, in red text).
- Weight Setting:** A white display box at the top center shows "400G".
- Production Mode:** A large grey button on the left says "PRODUCIR BOLSAS LLENAS".
- Speed Control:** A central display shows "45.0 B/min". To its left are buttons for up/down arrows and a horizontal line. To its right are buttons for left/right arrows and a plus sign. The text "CENTRAR FILM" is positioned above the speed display.
- Vacuum Mode:** A grey button below the production mode says "HACER BOLSAS VACÍAS".
- Counters:** Two rows of displays on the right: "CONTADOR DE BOLSAS" with value "15263" and "CONTADOR DE LLENAS" with value "15230". Each row has a light blue "RESET" button to its right.
- Parameters:** A light blue button at the bottom left says "PARÁMETROS" next to a cube logo with the letter 'e'.
- Work Mode:** A dark purple button at the bottom center says "MODO DE TRABAJO" with the number "2" to its right.

# GRAN VARIEDAD DE OPCIONALES Y PERIFERICOS

## ELIJA OPCIONALES

PRECISIÓN



VELOCIDAD



MÁCULA



PLEGADO INGLÉS



GAS INERTE



RETENIDA



ANTIRRESIDUO




MUÑIDA



RISTRA




VOLTEADOR



AGITADOR



CINTA PROMOCIÓN



PERFORADOR



# 20 PROGRAMAS: 5 libres y 15 con contraseña

SELEC P1	400G	SELEC P11	
SELEC P2	500G	SELEC P12	
SELEC P3	600G	SELEC P13	
SELEC P4	1000G	SELEC P14	
SELEC P5	1500G	SELEC P15	
SELEC P6		SELEC P16	PRUEBAS
SELEC P7		SELEC P17	
SELEC P8		SELEC P18	
SELEC P9		SELEC P19	
SELEC P10		SELEC P20	

# WIZARD DE AUTOPARAMETRIZACIÓN

¿Que formato tiene la bolsa?

PLEGADO  
INGLÉS

ALMOHADILLA

VOLVER

¿Que largo de bolsa desea realizar?

250 mm.

ACEPTAR

VOLVER

Seleccióne su Prioridad:

PRECISIÓN



VELOCIDAD

ACEPTAR

VOLVER

## PARÁMETROS BOLSA

MODO DE TRABAJO 2

LARGO BOLSA	250 mm.	RETRASO SEÑAL LLENADO	0.1 S
RETRASO ARRASTRE FILM	0.1 S	FRECUENCIA DEL SERVO	4000 Hz
RET. SELLADO HORIZONTAL	0.0 S	T. SELLADO HORIZONTAL	1.0 S
RET. SELLADO VERTICAL	0.0 S	T. SELLADO VERTICAL	1.0 S
RETRASO CORTE	0.4 S	TIEMPO CORTE	0.4 S



MEMORIZAR  
PROGRAMA

DESC. POR BOLSA 1

SIGUIENTE



[www.envasef.com](http://www.envasef.com)

[info@envasef.com](mailto:info@envasef.com)